

**Pro:**

Robert Kopp  
provozní technik

**Dobrý den,**

na základě prohlídky garážových stání Vám zasílám cenovou nabídku na provedení oprav.

Na podlaze jsou lokální praskliny procházející celou betonovou deskou a dochází tak k zatékání vody do spodního patra garáží.

Postup opravy podlahy a prasklin.

přebroušení, vysátí a odmaštění plochy.

prořezání prasklin do cca 15-20 mm.

zalití prasklin pružným tmelem EPROSIN FLEX

přerovnání podlahy po zatmělení prasklin

uzavírací nátěr podlahy SINEPOX 2636 BE (DVOUSLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ NÁTĚROVÁ HMOTA)

Plocha oprav : cca.100m<sup>2</sup>, délka prasklin cca.37,5 bm.

Skutečné metry oprav se doměří při realizaci oprav garážových stání.

Cena oprav:

oprava prasklin - 1600 Kč/bm x 37,5

nátěr plochy podlahy 600 Kč/m<sup>2</sup> x 100

celkem : 120 000 Kč. Bez dph.

V ceně je zahrnuta doprava a likvidace suti vzniklé při broušení podlahy.

V Českých Budějovicích dne 20.02.2022

Pils Petr

<tel:607659510>



